

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DO INTERIOR
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

RELATÓRIO

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO

VICENTE BEZERRA FILHO



Biblioteca Setorial do CDSA. Abril de 2021.

Sumé - PB

I N D I C E

- 1 - AGRADECIMENTOS
- 2 - APRESENTAÇÃO
- 3 - INTRODUÇÃO
- 4 - DESCRIÇÃO DA FÁBRICA
- 5 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- 6 - VOCABULÁRIO
- 7 - CONTRIBUIÇÃO PRÁTICA DO ESTÁGIO
- 8 - DECLARAÇÃO
- 9 - DECLARAÇÃO DA EMPRESA
- 10 - CONCLUSÃO

1º - AGRADECIMENTOS

A meus pais, pelo esforço de levar-me a escola, dando-me sempre a coragem a luta, alerta para o estudo e esperança para o futuro.

A Universidade Federal da Paraíba principalmente ao Departamento de Engenharia Mecânica, pela minha formatura profissional, colocando em minhas mãos as ferramentas com as quais abrirei novos horizontes.

Dedico este
Trabalho

2º - APRESENTAÇÃO

O presente relatório vem descrever as atividades que foram desenvolvidas no período de 20 de janeiro à 31 de março de 1982, a título de estágio supervisionado para integralização curricular. O estágio foi realizado na CIA. PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - "CIMEPAR", situada na Povoação Índio Piragibe, s/nº - Ilha do Bispo - João Pessoa - Paraíba - Caixa Postal 15 CEP 58.000.

3^a - INTRODUÇÃO

A CIA. PARAÍBA DE CIMENTO PORTLAND, empresa do Grupo BRENNAND, situada à Povoação Índio Piragibe, s/nº no Bairro da Ilha do Bispo, João Pessoa - PB., tendo como cadastro, o CGC 10.804.300/0001-87, tem sua atividade industrial diretamente ligada à produção de cimento.

A Industria conta atualmente com 600 operários que trabalham no sistema de turnos, com suas turmas revezando-se nos horários estabelecidos pela empresa.

Tem grande importância no contexto regional pois, além de oferecer empregos, o produto que é industrializado na CIMEPAR tem o conceito de ser o melhor cimento do Brasil, conceito este dado pela associação dos fabricantes de cimento do Brasil.

4º - DESCRIÇÃO DA FÁBRICA

A produção de cimento pode ser efetuada através do processo de via úmida e via seca.

No fluxograma anexo a este relatório temos o processo da via úmida para a fabricação de cimento Portland ou para Pozolana.

A matéria prima para o cimento (calcário, argila e óxido de ferro) é encontrada toda na mina da fábrica exceto o gesso que é transportado de Petrolina no estado de Pernambuco.

O calcário extraído é transportado de caminhão para o britador fixo ou para o britador móvel. Após a britagem este calcário é transportado por esteiras transportadoras para o depósito de matéria prima.

Do depósito de matéria prima o calcário, a argila e o óxido de ferro é transportado para a ponte rolante para os silos dos moinhos de pasta MP1 e MP2, respectivamente.

Na parte inferior dos silos existem uma mesa giratória que faz com que a matéria prima caia numa esteira transportadora que leva o material ao shut de entrada do moinho de bolas. A matéria prima é adicionada água ficando com 42% de umidade. Estas matérias prima é transportada por um elevador de caçambas para os moinhos de pasta P3 e P4 após a moagem a pasta é transportada através de uma rosca sem fim para a bacia de pasta onde é homogeneizada com ar comprimido.

A pasta é transportada para as balanças dos fornos rotativos 1 e 2 através de dois elevadores de caçambas ou de uma bomba centrifuga que funcionam em stand-by.

Os fornos rotativos são revestidos de tijolos refratários e também possuem duas zonas de correntes.

A 1ª zona que são correntes em forma de cortina, tem a finalidade de ajudar a transportar a pasta, homogeneizar e também serve como trocador de calor.

O forno funciona com a temperatura de 1500°C que é a temperatura de clinquerização. O material na saída do forno passa por um resfriador de placas (forno II) ou de corrente tipo satélite (forno I) e é transportado pelas cadeias arrastadoras G.41 e G.42 para o depósito de clinquer.

Do depósito o clinquer juntamente com o gesso são transportados pelas pontes rolantes para os silos respectivos do moinho Unidan.

Na entrada do moinho (parte inferior do silo) tem-se 2 mesas giratórias que alimentam o moinho de onde o produto final ou seja o cimento Portland é transportado por uma rosca sem fim para os silos de cimento.

Dos silos o cimento é transportado através de roscas helicoidais para o elevador de caçambas K-22 e finalmente o elevador de caçambas transporta o cimento para uma canaleta de air-slid para o ensacamento.

O cimento é embalado em sacos de 50 kg ou containrs de 2 toneladas.

Para a fabricação de Pozolana a matéria prima usada é exclusivamente argila.

O processo é praticamente o mesmo sendo que na moagem de pasta só funcionam os moinhos MP1 e MP2 e a argila não é preciso ser homogeneizada pois do silo é transportada diretamente para as balanças dos fornos I e II. A temperatura de calcinação da argila é de 750°C.

Depois de calcinada a argila é transportada para os silos do moinho Von Gruber de onde é transportada pelas esteiras D.3/1 e D.3/3 para o moinho.

Na saída do moinho tem uma rosca que transporta a Pozolana para o elevador de caçambas que transporta o material para uma rosca sem fim e esta transporta a Pozolana para o separador K-5. No separador a pozolana que alcança a gramelometria desejada vai por gravidade e succão para a bomba K.9/1 e finalmente para o silo e o restante retorna para o moinho.

A pozolana é embalada em conteinrs de 2 toneladas.

5º - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas foram feitas por mim, conjuntamente com o pessoal do Departamento Técnico, e com o pessoal da Manutenção Mecânica na parada dos Fornos I e II.

SERVIÇOS PROGRAMADOS

5.1 - Recuperação do Ventilador Primário

5.2 - Recuperação dos Ventiladores do Folax

- .. Ventilador Principal
- .. Ventilador Auxiliar

5.3 - Colocação de um exaustor de tiragem.

5.4 - Recuperação do sistema de vedação da ponta alta, câmara de fumaça, e rosca de captação de pó.

5.5 - Recuperação do envelope de proteção da engrenagem.

5.6 - Troca dos rolos de apoio de todas as bases.

5.7 - Corte do Forno junto as bases II e III.

5.8 - Colocação das alianças e suportes das bases I e III.

5.9 - Colocação das virolas e fixação.

5.10 - Soldagem das virolas.

5.11 - Troca do sistema de correntes.

5.12 - Troca de todas as estruturas e placas de revestimento do Folax.

5.13 - Colocação de um variador de velocidade para acionamento das grelhas do Folax.

5.14 - Recuperação do sistema de acionamento.

5.15 - Alinhamento do Forno.

SERVIÇOS EFETUADOS

5.1 - Ventilador Primário

- a) Troca das palhetas do rotor
- b) Recuperação da tubulação de ar e carcaça

5.2 - Ventilador do Folax

- a) Revisão geral no ventilador principal.
- b) Colocação de uma palheta no ventilador auxiliar com troca de rolamentos, correias e feito balançamento.

5.3 - Exaustor de Tiragem Auxiliar

- a) Localização: Entrada - Paralelo ao exaustor principal.
Saída - Lado oposto da chaminé em relação ao outro exaustor.
- b) Colocado flange na chaminé (flange cego) para posterior colocação do exaustor.

5.4 - Ponta Alta, Câmara de fumaça e Rosca

- a) Trocado cordão de amianto da vedação da ponta alta.
- b) Serviço de chapeamento da câmara de fumaça.
- c) Revisão da rosca de captação de pó.

5.5 - Recuperação do Envelope de Proteção

- a) Soldagem nos lugares onde estavam trincados e pintura do envelope.

5.6 - Troca dos rolos de apoio

a) BASE I - Dois rolos de apoio com diametros de 1000 mm.

BASE II - Dois rolos de apoio com diametros de 920 mm.


FASE III - Dois rolos de apoio com diametros de 930 mm.

BASE IV - Dois rolos de apoio com diametros de 1000 mm.


5.7 - Corte do Forno, Bases II e III.

Base II e III - Localização

 Seção de corte



Base II e III - Disposição do Corte



A - 1300 mm (corte com maçarico automático)

B - 734 mm (corte manual com maçarico)

5.8 - Colocação das alianças e suporte da base II e III

a) Bases II e III - Aliança \varnothing interno = 2750 mm
 \varnothing externo = 3150 mm

Obs.: A espessura destas alianças, é maior que a original em 40 mm

b) Suportes

Base II - Quantidade: 22 unidades (novos)

- Espessura: 46 mm
- Calço/suporte - um de 1,5 mm
- um de 0,8 mm
- um de 0,5 mm

Base III - Quantidade: 22 unidades (usados)

- espessura: 44 mm
- Calço/suporte - um de 1,5 mm

5.9 - Colocação e fixação das virolas



COLOCAÇÃO

a) Substituição virola velha por nova

b) Virola nova: \varnothing interno = 2565 mm
 \varnothing externo = 2615 mm

FIXAÇÃO

- a) Doze talas distribuídas uniformemente
- b) Cachorros para alinhamento das peças
- c) Chapas de junção
- d) Chapinhas de 100 x 40 mm para corrigir folga de 4 mm entre virola e forno.



5.10 - Soldagem

a) Eletrodos utilizados

- OK 5500 de $\phi = 3,25$ mm (norma AWS E 7018)
- OK 5500 de $\phi = 4,00$ mm
- OK 4804 de $\phi = 4,00$ mm (norma AWS 7018)
- OK 4804 de $\phi = 5,00$ mm

b) Distribuição da soldagem


Comprimento por cada passe = 600 mm

AA' = 670 mm

BB' = 670 mm

CC' = 670 mm

DD' = 670 mm



c) Solda externa

Raiz - OK 5500 de $\phi = 3,25$ mm

1º, 2º e 3º passo - OK 5500 de $\phi 4,00$ mm

Raiz - OK 5500 de 3,25 mm

1º, 2º e 3º passo - OK 4804 de $\phi 4,00$ mm

Obs.: Solda forjada com martelete de agulha pneumático

Acabamento - eletrodo OK 4804 de $\phi 5,00$ mm


Obs.: Soldas sempre em 180º em relação a outra ao mesmo tempo.

d) Solda interna

Eletrodo - OK 4804 do ϕ 4,00 mm-para soldar toda a mola

- OK 4804 de ϕ 5,00 mm-acabamento

e) Distribuição dos soldadores no forno



(vista de cima do forno)

Obs.: A cada 600 mm de solda, troca de posição os soldadores em 180° . Ex.: nº 1 vai para o lugar do nº 2 e vice-versa.

f) Gasto de eletrodos por soldador

Solda externa

| Soldador nº | gasto eletrodo (kg) | produtividade (kg/h) |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 28,6 | 1,8 |
| 2 | 15,47 | 0,97 |
| 3 | 27,75 | 1,73 |
| 4 | 17,27 | 1,10 |
| 5 | 18,82 | 1,18 |
| 6 | 19,95 | 1,25 |
| 7 | 29,11 | 1,82 |
| 8 | 22,03 | 1,38 |
| TOTAL | 179 | 1,4 |

Obs.: Tempo marcado sem perda de hora, 16 hs corridas.

Solda Interna

| Soldador nº | Gasto eletrodo (kg) | Produtividade (kg/h) |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 5,6 | 0,45 |
| 2: | 12 | 1,5 |
| 3 | 9,91 | 1,24 |
| 4 | 9,93 | 1,24 |
| 5 | 17,9 | 2,23 |
| 6 | 8,4 | 1,05 |
| 7 | 14,2 | 1,78 |
| 8 | 13,46 | 1,68 |
| TOTAL | 90, | 1,4 |

Obs.: Tempo marcado sem perda de hora, 8hs corridas

Consumo total de eletrodo - 270 kg

5.11 - Troca do sistema de correntes


- a) Troca de suportes das correntes gastos
- b) Troca de todas as grilhetas e parafusos
- c) Correntes

| Quant. | Comprimento |
|--------|-------------|
| 72 | 3300 |
| 72 | 3550 |
| 72 | 3460 |
| 216 | 1500 |
| 216 | 3740 |
| 72 | 3670 |
| 72 | 3370 |

- 5.12 - a) Troca de toda a estrutura de sustentação das placas do Folax
- b) Desempeno das cantoneiras laterais de sustentação do refratário.
- c) Troca de 90 placas incluindo sapatas e suportes.
- d) Colocação de uma calha de chapa para captação do pó das grelhas convergindo para a rosca de limpeza.
- e) Recuperação da rosca com troca de mancais.
- f) Troca do eixo principal e cremalheira de acionamento das grelhas do folax.
- g) Alinhamento das estruturas de sustentação e acionamento das grelhas.

5.13 - Colocação de um variador de velocidade (PIV) no folax.

a) Disposição



5.14 - Recuperação do sistema de acionamento

- a) Inversão do pinhão principal de acionamento do Forno
- b) Limpeza de todas as rebarbas dos dentes do pinhão e demais engrenagens de acionamento.
- c) Colocação de um parafuso de sustentação da coroa quadripartida de acionamento do forno, o qual tinha quebrado a cabeça sextavada.

5.15 - Alinhamento do Forno

- a) Para soldagem

| Bases posição | I | II | | III | | IV | |
|-------------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------|-----|
| | | forno | virola | forno | virola | | |
| antes da solda externa | 1 | 101 | 104 | 102 | 108 | 111 | 416 |
| | 2 | 100 | 99 | 102 | 106,5 | 109,5 | 400 |
| | 3 | 100 | 93 | 101 | 104 | 105 | 396 |
| | 4 | 104 | 97 | 101 | 99 | 108 | 422 |
| | 5 | 105 | 103 | 103 | 100 | 107,5 | 426 |
| | 6 | 100 | 102 | 103 | 101 | 106,5 | 431 |
| | 7 | 103 | 109 | 108 | 108 | 106,0 | 429 |
| | 8 | 103 | 107 | 102 | 109 | 106,5 | 423 |
| Depois da solda externa | 1 | 101 | 103 | 105 | 110 | 111 | 426 |
| | 2 | 100 | 102 | 104,5 | 110 | 112 | 427 |
| | 3 | 101 | 94,5 | 101 | 106 | 107 | 433 |
| | 4 | 105 | 99 | 103 | 104 | 110 | 431 |
| | 5 | 106 | 103,5 | 102 | 98 | 107 | 424 |
| | 6 | 102 | 103 | 105 | 102 | 108 | 419 |
| | 7 | 104 | 112,5 | 110 | 108 | 108 | 401 |
| | 8 | 102 | 109 | 109 | 108 | 111 | 398 |

| Pontos diferença antes e depois | Base I | base II | | base III | | base IV |
|------------------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|
| | | forno | virola | forno | virola | |
| | | | | | | |
| 1 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 10 |
| 2 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 27 |
| 3 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 37 |
| 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 |
| 6 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 12 |
| 7 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 28 |
| 8 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 3,5 | 25 |

6º - VOCABULÁRIO

- FOLAX - Resfriador de grelhas.
- EXAUSTOR - Aparelho que tem operação inversa de um ventilador.
- ALIANÇA - Anel de aço onde o forno se apoia.
- VIROLAS - Anel de aço no diâmetro do forno para substituir a parte retirada do forno.
- FLANGE CEGO Chapa para interromper o fluxo de algum material através de uma tubulação, caixa transportadora, canaleta etc.
- CACHORROS - Peça de fixação.

7º - CONTRIBUIÇÃO PRÁTICA DO ESTÁGIO

Na Fábrica toda vez que faziam a manutenção do forno, havia geralmente um atraso na programação, por motivo de haver falta de eletrodo e perda de tempo na operação de soldagem. Não se sabia a quantidade de eletrodo que era gasta na soldagem das virolas, e por sinal nesta manutenção também faltou. A sugestão que dei foi que anotacemos todo o eletrodo gasto por cada soldador, e anotacemos também o tempo que o soldador gastou para consumir a quantidade de eletrodo lhe dado.

Com estes dois dados podemos ter a quantidade de eletrodo gasto por todos os soldadores e saber a produtividade de todos os soldadores e a produtividade de cada soldador.

Assim quando houvesse uma nova manutenção do forno já se saberia o estoque mínimo dos tipos de eletrodo e sabériamos também os soldadores que davam uma maior produtividade, e assim jamais atrasariamos a programação por motivo de solda.

8º - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, todas as informações prestadas neste relatório, são de inteira veracidade e que pelas quais assumo toda e qualquer responsabilidade que me couber.

Campina Grande - PB.

23 de novembro de 1982

Vicente Bezerra Filho

Vicente Bezerra Filho




Cia. Paraíba de
Cimento Portland
Cimepar

D E C L A R A C Ã O

Declaramos para fins de prova junto a Universidade Federal da Paraíba, que o Sr. Vicente Bezerra Filho, portador da Carteira Profissional nº 52.653 série 391, estagiou na nossa unidade fabril, perfazendo um total de 328 horas.

João Pessoa, 31 de maio de 1982


Newton Ferreira da Silva
Relações Industriais

NFS/msl.

Povoação Índio Piragibe, s/nº - Ilha do Bispo - João Pessoa - Paraíba - Caixa Postal 15 - CEP 58000
End. Teleg. "CIMEPAR" - Tel. (083) 221-7210 - Telex (0832) 139

Sede Divisinal: Rua Rio Branco, 370 - São Caetano do Sul - SP - Caixa Postal 983 - CEP 09500
End. Teleg. "CIMEPAR" - Tels: 442-5444 - 442-5035 - 442-5920 - Telex 023872

EMPRESA
MATARAZZO

10º - CONCLUSÃO

As realizações feitas no decorrer do estágio foram suficiente^s, para que obtivesse um aproveitamento geral e uma visão global dos trabalhos que um Engenheiro Mecânico pode desenvolver com também foi de grande importância pelos conhecimentos e qualidades que foram postos em prática.

As condições de trabalho foram ótimas, tendo em vista que a Empresa oferece muitas condições de serviço visando a segurança e desempenho dos estagiários, tendo um bom programa, e uma boa assistência por parte dos engenheiros responsáveis pela Fábrica.

O relacionamento entre mim e o trabalho foi ótimo, visando sempre aprender alguma coisa a mais e ficar com um pouco de prática e sempre procurando garantir a produção que é o objetivo da Fábrica.

Vicente Bezerra Filho

ELETRODOS **OK** PARA AÇOS DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO

| ESPECIFICAÇÃO | | APLICAÇÕES | | TENSÃO | | CORRENTE | | TEMPERATURA | |
|--|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|---|-------------|---|
| Nº | COMPOSIÇÃO (%) | USO | CONDICIONAMENTO | V | A | V | A | V | A |
| 22.45 celulósico E 6010 | C - 0,1 Si - 0,2 Mn - 0,6 | Soldagem de oleodutos, gasodutos, minerodutos e tubulações em geral; aplicado também na construção naval, estruturas metálicas, pontes e viadutos, tanques, etc. GRANDE PENETRAÇÃO. | T 460 N/mm ² A 25-30% ChV (-20°C) 100 J | 25-35 V CC Polo + n 90-95% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 60 - 100 80 - 150 120 - 200 160 - 250 | | |
| 22.50 celulósico E 6010 | C - 0,1 Si - 0,2 Mn - 0,7 | Uso geral em aços comuns para fabricação e reparos em tanques, vagões, máquinas agrícolas, construção naval, estruturas metálicas; especialmente indicado para oleodutos, gasodutos, minerodutos e tubulações em geral. GRANDE PENETRAÇÃO. | T 430-510 N/mm ² A 25-30% ChV (-10°C) 100 J | 25-35 V CC Polo + n 90-95% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 350 450 | 40 - 80 65 - 120 80 - 180 110 - 230 130 - 310 | | |
| 22.65 celulósico E 6011 | C - 0,1 Si - 0,2 Mn - 0,6 | Soldagem em CA de aços doce comuns utilizados em estruturas metálicas, tanques, vasos de pressão, veículos, implementos agrícolas, tubulações em geral. GRANDE PENETRAÇÃO. | T 460 N/mm ² A 25-30% ChV (1-20°C) 100 J | 25-35 V CA 7/50 V CC Polo + n 90-95% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 40 - 90 70 - 135 110 - 190 120 - 240 | | |
| 33.30 rutílico Manual E 7014 | C - 0,1 Si - 0,5 Mn - 0,5 | Soldagem, preferivelmente em plano, de juntas de topo ou de ângulo, pelo sistema "de contato", em chapas de 2 a 8mm de espessura; alto rendimento, elevada velocidade de soldagem, belíssimo acabamento. GRANDE PRODUTIVIDADE. | T 510-550 N/mm ² A aprox. 26% ChV (0°C) 60 J | 23-33 V CA 7/50 V CC Polo - n 130% Todas as posições | 3,25 4 5 | 450 450 450 | 130 - 170 160 - 240 200 - 350 | | |
| 33.80 rutílico Manual E 7024 | C - 0,1 Si - 0,5 Mn - 0,7 | Soldagem em plano, pelo sistema "de contato", de juntas de topo ou de ângulo; grande quantidade de pó de ferro no revestimento, fácil acendimento, alta velocidade de soldagem, belo acabamento, grande produtividade. ALTISSIMO RENDIMENTO. | T 570-640 N/mm ² A aprox. 23% ChV (0°C) 50 J | 25-36 V CA 7/50 V CC Polo - ou + n 165% Pos: plana e ângulo horizontal | 3,25 4 5 | 450 450 450 | 130 - 170 150 - 230 200 - 350 280 - 440 | | |
| 43.32 rutílico E 6013 | C - 0,1 Si - 0,4 Mn - 0,5 | Uso geral; fácil manuseio e excelente acabamento; bons resultados mesmo com soldadores inexperientes; arco estável mesmo em baixa amperagens, permitindo soldagens com sucesso em chapas finas; aplicável em aços doces estruturais, mesmo com transformadores de baixa voltagem em vazio. | T 560-600 N/mm ² A aprox. 25% ChV (+ 20°C) 50 J | 25-30 V CA 7/50 V CC Polo - ou + n 90-95% Todas as posições | 2 2,5 3,25 4 | 300 350 350 350 | 40 - 80 50 - 110 80 - 150 120 - 210 | | |
| 46.00 rutílico E 6013 | C - 0,1 Si - 0,25 Mn - 0,4 | Uso geral; todos os tipos de juntas em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento; soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral; bom desempenho em chapas galvanizadas, juntas mal preparadas e ponteamento. | T 470-520 N/mm ² A aprox. 25% ChV (0°C) 70 J | 18-26 V CA 7/50 V CC Polo - ou + n 90-95% Todas as posições | 2 2,5 3,25 4 5 6 | 300 350 350 350 350 450 | 50 - 70 60 - 100 80 - 150 100 - 200 150 - 290 200 - 360 | | |
| 46.02 ilmenítico E 6013 | C - 0,1 Si - 0,1 Mn - 0,3 | Uso geral; todos os tipos de juntas; pouco sensível à ferrugem e outras impurezas superficiais; manejo fácil e arco estável; soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral; indicado para juntas mal preparadas, ponteamento e soldagens no campo. | T 430-470 N/mm ² A aprox. 28% Ch (0°C) 50 J | 20-27 V CA 7/50 V CC Polo - ou + n 90-95% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 350 450 | 60 - 100 80 - 150 100 - 200 150 - 290 200 - 360 | | |
| 46.44 rutílico E 6013 | C - 0,1 Si - 0,25 Mn - 0,5 | Uso geral; todos os tipos de juntas em todas as posições, produzindo cordões uniformes de belo acabamento; soldagem de tanques, vasos de pressão, chapas navais, estruturas e construções em geral; também em chapas galvanizadas ou contendo ferrugem; especialmente indicado para soldagens no campo e ponteamento. | T 470-510 N/mm ² A 25-30% ChV (-10°C) 70 J | 18-26 V CA 7/50 V CC Polo - ou + n 90-95% Todas as posições | 3,25 4 5 | 350 350 350 | 95 - 140 130 - 190 170 - 260 | | |
| 48.04 básico E 7018 | C - 0,06 Si - 0,6 Mn - 1,1 | Uso geral em soldagens de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade; todas as posições e todos os tipos de juntas; alta velocidade, e boa economia de trabalho; para estruturas rígidas, vasos de pressão, construções navais, aços fundidos, aços não ligados de composição desconhecida etc. | T 510-590 N/mm ² A 26-30% ChV (-20°C) 100 J | 20-24 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2 2,5 3,25 4 5 6 | 300 350 350 450 450 450 | 50 - 80 75 - 115 100 - 150 130 - 205 160 - 265 210 - 340 | | |
| 48.30 básico E 7018 | C - 0,08 Si - 0,5 Mn - 1,0 | Soldagem de grande responsabilidade em aços comuns e de elevada resistência, depositando metal de altíssima qualidade; para estruturas metálicas altamente solicitadas, vasos de pressão, construções navais, aços sensíveis a trincas, etc. BAIXISSIMO TEOR DE HIDROGÊNIO. | T 530-610 N/mm ² A 28-32% ChV (-20°C) 150 J | 18-24 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 450 450 450 | 110 - 150 140 - 200 200 - 260 220 - 340 | | |
| 53.35 básico E 7016 | C - 0,08 Si - 0,6 Mn - 1,0 | Soldagem em vertical descendente de juntas de topo ou de ângulo; pouca quantidade de escória, com imediata solidificação e fácil remoção; alta velocidade de soldagem. VERTICAL DESCENDENTE. | T 550-610 N/mm ² A aprox. 28% ChV (-20°C) 90 J | 23-29 V CA 7/70 V CC Polo + n 100% Pos: vertical descendente | 3,25 4 5 | 350 450 450 | 80 - 150 110 - 200 170 - 280 | | |
| 53.68 básico E 7016 | C - 0,07 Si - 0,45 Mn - 1,2 | Soldagem de grande responsabilidade em aços tratados de grana fina, microligados, especialmente destinado para aplicações em plataformas; altos valores de impacto a baixas temperaturas; ideal para soldagem de passes de raiz sem ressoldagem no reverso. | T 520-560 N/mm ² A 29-31% ChV (-40°C) 140 J | 19-26 V CA ≥ 70 V CC Polo - ou + n 100% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 450 450 | 70 - 110 80 - 140 80 - 190 105 - 240 | | |

ELETRODOS OK PARA AÇOS DE BAIXA LIGA

OK

ESPECIAIS

**ESPECIAIS
MECANICAS**

(Côdos de prova)

| CÓDIGO | COMPOSIÇÃO (%) | CARACTERÍSTICAS | ESPECIAIS MECÂNICAS (Côdos de prova) | TENSÃO (V) | CORRENTE (A) | RESISTÊNCIA (Ω) | TENSÃO (V) | CORRENTE (A) | RESISTÊNCIA (Ω) |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|--|---|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| 22.51 celulósico E 7010-A1 | C - 0,1 Si - 0,2 Mn - 0,7 Mo - 0,5 | Soldagem de grande penetração e alta resistência, em todas as posições; para tubos, tubulações, caldeiras, etc.; também nas construções metálicas diversas e na manutenção em geral. | T 570-630 N/mm ² A aprox. 23% ChV (-10°C) 50 J | 25-35 V CC Polo + n 95-100% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 350 450 | 40-60 65-130 80-180 110-230 130-310 | | |
| 48.23 básico E 7018-G | C - 0,1 Si - 0,3 Mn - 1,1 Ni - 0,4 Cu - 0,6 | Soldagem de responsabilidade em aços resistentes à corrosão do tipo Cor-Ten, Yaw-Ten, Ni-SAC 50 etc., empregados na construção de pontes, viadutos, tanques, vagões, etc.; também para construções em contato com água salgada, alta qualidade do metal depositado em todas as posições. | T 510-570 N/mm ² A 26-30% ChV (-20°C) 130 J | 20-24 V CA/70 V CC Polo + n 120% Todas as posições | 2 2,5 3,25 4 5 6 | 300 350 350 450 450 450 | 50-80 80-110 100-150 130-200 190-280 220-375 | | |
| A-242 básico E 8018-G | C - 0,06 Si - 0,5 Mn - 1,0 Cr - 0,6 Ni - 0,6 Cu - 0,6 | Soldagem de grande responsabilidade em aços resistentes à corrosão atmosférica e salina, do tipo Cor-Ten B e similares, empregados na construção de pontes, viadutos, tanques, vagões e demais estruturas sujeitas às intempéries; alta qualidade do metal depositado em todas as posições. | T 610-690 N/mm ² A 22-26% ChV (-10°C) 50 J | 20-24 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 450 450 450 | 80-110 100-150 130-200 190-280 220-375 | | |
| 55.00 básico E 7018-G | C - 0,1 Si - 0,7 Mn - 1,5 | Soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de altíssima qualidade; usado em todas as posições e todos os tipos de juntas; não é sensível à composição do metal base; para estruturas muito rígidas, vasos de pressão, construções navais, aços fundidos, etc. | T 550-590 N/mm ² A aprox. 30% ChV (-20°C) 120 J | 18-24 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 450 450 450 | 80-110 110-150 140-200 200-260 220-320 | | |
| 73.45 básico E 8018-G | C - 0,06 Si - 0,6 Mn - 1,0 Ni - 1,7 | Soldagem de grande responsabilidade em aços ASTM A-516 Grau 70 especificação A 300, bem como em aços de alta resistência e aços ligados ao Ni para baixas temperaturas; alta qualidade do metal depositado em todas as posições. | T 550-610 N/mm ² A aprox. 30% ChV (-40°C) 130 J | 22-27 V CA/70 V CC Polo + n 120% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 450 450 | 75-110 110-150 150-200 190-260 | | |
| 73.68 básico E 8018-C1 | C - 0,06 Si - 0,6 Mn - 0,8 Ni - 2,5 | Soldagem de grande responsabilidade em aços ligados ao níquel, empregados em baixas temperaturas; alta qualidade do metal depositado em todas as posições; boa resistência à corrosão por água do mar e fumos de ácido sulfúrico. | T 550-610 N/mm ² A 25-30% ChV (-60°C) 70 J | 22-27 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 450 450 | 75-110 105-150 145-200 190-270 | | |
| 73.75 básico E 8018-C2 | C - 0,1 Si - 0,6 Mn - 0,7 Ni - 3,5 | Soldagem de grande responsabilidade em aços ligados ao níquel, empregados em baixas temperaturas; alta qualidade do metal depositado em todas as posições; aconselha-se pré-aquecimento e tratamento térmico posterior. | T 560-620 N/mm ² A 25-30% ChV (-70°C) 30 J | 18-24 V CA/70 V CC Polo + n 120% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 60-110 90-140 120-200 180-260 | | |
| 74.55 básico E 7018-A1 | C - 0,1 Si - 0,6 Mn - 0,7 Mo - 0,5 | Soldagem de grande responsabilidade em aços ligados ao molibdénio, resistentes ao calor; para vasos de pressão, caldeiras, tubulações, etc.; recomenda-se pré-aquecimento do metal base. | T 560-590 N/mm ² A 25-30% ChV (+20°C) 170 J | 18-24 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 350 450 | 80-110 110-150 140-200 200-260 220-320 | | |
| 74.75 básico E 9018-D1 | C - 0,07 Si - 0,6 Mn - 1,5 Mo - 0,4 | Soldagem de grande responsabilidade em aços estruturais de baixa liga com mesma composição, ou propriedades mecânicas; também para certos aços resistentes ao calor, aços sujeitos a tratamento térmico após soldagem; indicado para soldagem de trilhos. | T 590-690 N/mm ² A aprox. 27% ChV (+20°C) 110 J Dureza 200-300 HB | 18-24 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 450 450 | 110-150 140-200 200-260 220-320 | | |
| 75.65 E 10018-G | C - 0,07 Si - 0,4 Mn - 0,8 Ni - 1,6 Mo - 0,7 V - 0,25 | Soldagem de grande responsabilidade em aços revestidos e outros com elevada resistência à tração, onde não é possível pré-aquecimento e tratamento térmico posterior, usado em todas as posições e todos os tipos de juntas. | T 740-820 N/mm ² A aprox. 20% ChV (+20°C) 60 J Dureza 250 HB | 18-24 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 350 450 | 70-100 90-140 120-180 180-250 200-300 | | |
| 76.18 básico E 8018-B2 | C - 0,07 Si - 0,6 Mn - 0,7 Cr - 1,0 Mo - 0,5 | Soldagem de aços de baixa liga resistentes ao calor, do tipo 1% Cr - 0,5% Mo, na fabricação e reparação de caldeiras, tubos, super-aquecedores, etc., que trabalham entre 400-500°C; recomenda-se pré-aquecimento e tratamento térmico posterior. | T 650-730 N/mm ² A aprox. 20% | 20-26 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 80-100 90-140 130-190 150-260 | | |
| 76.28 básico E 9018-B3 | C - 0,07 Si - 0,6 Mn - 0,7 Cr - 2,25 Mo - 1,0 | Soldagem de aços de baixa liga resistentes ao calor, do tipo 2,25% Cr - 1% Mo, usados em pré-aquecedores e tubos de distilação fracionada em refinarias, super-aquecedores para caldeiras, tubos recuperadores em fornos metalúrgicos, etc., que trabalham entre 575-600°C, recomend-se pré-aquecimento e tratamento térmico posterior. | T 840-920 N/mm ² A aprox. 20% | 20-26 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 80-100 90-140 130-190 150-260 | | |
| 76.35 básico E 902-15 | C - 0,08 Si - 0,6 Mn - 0,5 Cr - 5,2 Mo - 0,5 | Soldagem de aços ligados resistentes ao calor e à corrosão sulfúrica do tipo 5% Cr - 0,5% Mo, usados geralmente em refinarias de petróleo e indústrias petroquímicas; temperatura de trabalho entre 400-600°C, exige-se pré-aquecimento e tratamento térmico posterior. | (revestido) T 520-650 N/mm ² A 20-25% | 20-25 V CA/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 80-100 90-140 130-190 150-260 | | |
| 78.15 básico E 9018-G | C - 0,18 Si - 0,3 Mn - 0,8 Cr - 1,0 Mo - 0,2 | Soldagem de aços de alta resistência e de baixa liga, do tipo 1% Cr - 0,2% Mo, sujeitos a tratamento térmico após soldagem; recomendado-se pré-aquecimento e tratamento térmico posterior. | (normalizado) T 710-800 N/mm ² A 15-20% ChV (+20°C) 50 J | 20-24 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 75-100 100-140 150-190 190-260 | | |

**ELETRODOS OK PARA AÇOS INOXIDÁVEIS,
RESISTENTES AOS ÁCIDOS E AO CALOR**

| ELETRODO OK | METAL COMPOSTO | DESCRIÇÃO | PROPRIEDADES MÉDICAS | DIAMETRO mm | SOLDAGEM | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | CAV | CC | |
| 61.30 rutílico E 308 L-16 | C - 0,03 Si - 0,8 Mn - 0,7 Cr - 19 Ni - 10 | Deposita aço inox. tipo 19/10 com baixíssimo teor de carbono; soldagem de aços com análise similar; também usado em aços endurecíveis ao ar, aços ferríticos e martensíticos, etc.; resistente à corrosão intercristalina. | T 560 N/mm ² A aprox. 45% ChV (+20°C) 80 J | 22-26 V CAV/55 V CC Polo + n 105% Ø 1,6-3,25 mm. Todas as pos. Ø 4 e 5mm: plana | 1,6 2 2,5 3,25 4 5 | 300 300 300 300 350 350 | 30 - 45 45 - 60 50 - 80 75 - 115 115 - 160 130 - 205 |
| 61.50 rutílico E 308-16 | C - 0,06 Si - 0,8 Mn - 0,7 Cr - 19 Ni - 10 | Deposita aço inox. tipo 19/10; soldagem de aços com análise similar; também usado em aços endurecíveis ao ar, aços ferríticos e martensíticos, aços ao manganes Hadfield, etc.; sensível à corrosão sulfúrica em altas temperaturas. | T 590 N/mm ² A aprox. 45% ChV (+20°C) 80 J | 22-26 V CAV/55 V CC Polo + n 105% Ø 2-3,25mm. Todas as pos. Ø 4 e 5mm: plana | 2 2,5 3,25 4 5 | 300 300 300 350 350 | 45 - 60 50 - 80 75 - 115 115 - 160 130 - 205 |
| 61.81 rutílico E 347-16 | C - 0,06 Si - 0,8 Mn - 1,5 Cr - 20 Ni - 9,5 Nb - 0,7 | Deposita aço inox. tipo 19/10 estabilizado ao cromo; soldagem de aços do mesmo tipo ligados ao titânio ou cromo, principalmente quando a construção soldada irá trabalhar em elevadas temperaturas; sensível à corrosão sulfúrica em altas temperaturas. | T 700 N/mm ² A aprox. 30% ChV (+20°C) 60 J | 22-26 V CAV/55 V CC Polo + n 105% Posição plana | 2 2,5 3,25 4 5 | 300 300 300 350 350 | 40 - 60 50 - 80 75 - 115 115 - 160 140 - 210 |
| 63.30 rutílico E 316 L-16 | C - 0,03 Si - 0,8 Mn - 0,7 Cr - 18,5 Ni - 12,5 Mo - 2,8 | Deposita aço inox. tipo 19/12 Mo com baixíssimo teor de carbono; soldagem de aços com análise similar; também usado em aços estabilizados não sujeitos a ataque corrosivo muito severo; resistente à corrosão intercristalina. | T 590 N/mm ² A aprox. 35% ChV (+20°C) 60 J | 20-26 V CAV/55 V CC Polo + n 110% Ø 1,6-3,25mm. Todas as pos. Ø 4 e 5mm plana | 1,6 2 2,5 3,25 4 5 | 300 300 300 350 350 | 25 - 40 35 - 55 50 - 80 70 - 120 100 - 160 140 - 210 |
| 63.50 rutílico E 316-16 | C - 0,06 Si - 0,8 Mn - 0,7 Cr - 18,5 Ni - 12,5 Mo - 2,8 | Deposita aço inox. tipo 19/12 Mo; soldagem de aços com análise similar; também usado em aços estabilizados não sujeitos a ataque corrosivo muito severo, aços ao manganes Hadfield, etc.; sensível à corrosão sulfúrica em altas temperaturas. | T 620 N/mm ² A aprox. 35% ChV (+20°C) 60 J | 20-26 V CAV/55 V CC Polo + n 110% Ø 2-3,25 mm. Todas as pos. Ø 4-5mm: plana | 2 2,5 3,25 4 5 | 300 300 300 350 350 | 35 - 55 50 - 80 70 - 120 100 - 160 140 - 210 |
| 63.80 rutílico E 318-16 | C - 0,06 Si - 0,8 Mn - 1,5 Cr - 19 Ni - 12 Mo - 2,8 Nb - 0,6 | Deposita aço inox. tipo 19/12 Mo, estabilizado ao cromo; soldagem de aços do mesmo tipo ligados ao titânio ou cromo, principalmente quando a construção soldada irá trabalhar em elevadas temperaturas; sensível à corrosão sulfúrica em altas temperaturas. | T 620 N/mm ² A aprox. 35% ChV (+20°C) 70 J | 20-26 V CAV/55 V CC Polo + n 110% Posição plana | 2 2,5 3,25 4 5 | 300 300 300 350 350 | 35 - 55 50 - 80 70 - 120 100 - 160 140 - 210 |
| 67.13 rutílico E 310-16 | C - 0,1 Si - 0,5 Mn - 1,7 Cr - 26 Ni - 20 | Deposita aço inox. tipo 25/20; soldagem de aços com análise similar; também usado em aços de soldabilidade limitada e na junção de materiais diversos; amplo emprego na indústria de papel e celulose. | T 590 N/mm ² A aprox. 35% ChV (+20°C) 90 J | 20-26 V CAV/55 V CC Polo + n 100% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 300 300 350 350 | 60 - 80 85 - 120 100 - 160 150 - 220 |
| 67.15 básico E 310-15 | C - 0,1 Si - 0,3 Mn - 1,7 Cr - 26 Ni - 20 | Deposita aço inox. tipo 25/20; soldagem de aços com análise similar; também usado em aços de soldabilidade limitada e na junção de materiais diversos, por ex. aço inox. ao aço comum; sensível à corrosão sulfúrica em altas temperaturas. | T 610 N/mm ² A aprox. 25% ChV (+20°C) 100 J | 20-27 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 300 300 350 350 | 50 - 90 90 - 110 110 - 150 150 - 200 |
| 67.45 básico | C - 0,1 Si - 0,3 Mn - 7,0 Cr - 17,5 Ni - 9 | Deposita aço inox. tipo 19/9 Mn; soldagem de aços de soldabilidade limitada, por ex. aços ao manganes Hadfield, aços ligados sujeitos a tratamento térmico; também na produção e manutenção de equipamentos de terraplenagem e mineração, no revestimento de ferramentas para trabalho a quente, válvulas e peças em aço ao carbono resistentes ao desgaste; indicado para restauração de turbinas sujeitas à cavitação. | T 620 N/mm ² A 40-45% ChV (+20°C) 100 J | 20-25 V CC Polo + n 110% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 300 300 350 350 | 50 - 80 90 - 110 120 - 140 150 - 200 |
| 67.75 básico E 309-15* | C - 0,05 Si - 0,5 Mn - 3,0 Cr - 23 Ni - 12 Mo - 0,5 | Deposita aço inox. tipo 23/12 Mo o qual, considerando-se uma diluição de até 20% do metal de base não ligado, proporciona um passo com análise aprox. do tipo 18/10; soldagem da zona de transição em chapas placadas com aço inox.; também na união de aço inox. ao aço não ligado ou de baixa liga. | T 630 N/mm ² A aprox. 33% ChV (+20°C) 75 J | 22-26 V CC Polo + n 128% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 300 300 350 350 | 50 - 80 80 - 110 100 - 150 160 - 220 |
| Allmat 68.82 rutílico E 312-16 | C - 0,1 Si - 0,7 Mn - 1,5 Cr - 29,5 Ni - 9,5 | Deposita aço inox. tipo 29/9; especialmente indicado na soldagem de aços de composição desconhecida, de escassa soldabilidade ou dissimilares; empregado também em aços inoxidáveis, aços ao manganes, aços para molas, aços ferramenta, etc.; ideal para a camada de amanteadamento antes do revestimento duro. | T 750 N/mm ² A aprox. 25% ChV (+20°C) 50 J Dureza 200-250 HB | 22-26 V CAV/55 V CC Polo + n 100% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 300 300 350 350 | 50 - 80 80 - 120 120 - 160 150 - 210 |
| 68.85 básico E 312-15 | C - 0,15 Si - 0,5 Mn - 1,5 Cr - 30 Ni - 9,5 | Deposita aço inox. tipo 29/9; soldagem de aços, com análise similar, aços de difícil soldabilidade; aços dissimilares, aços ao manganes, etc.; recuperação de engrenagens, eixos, virabrequins, etc.; revestimento de ferramentas, cilindros, matrizes para plásticos, etc.; almofada em fresas, brocas, engrenagens, etc. | T 800 N/mm ² A aprox. 24% ChV (+20°C) 50 J Dureza 200-250 HB | 22-28 V CC Polo + n 125% Todas as posições | 3,25 4 5 | 300 350 350 | 80 - 100 100 - 150 160 - 220 |

ABREVIACOES:

T = resistência à tração
 A = alongamento em L=5xD
 ChU = Charpy-entalhe em U-resiliência
 ChV = Charpy-entalhe em V-resiliência
 CA = corrente alternada
 CC = corrente contínua
 Polo + = polo positivo
 Polo - = polo negativo
 n = rendimento tétrico
 HRC = dureza Rockwell C
 HB = dureza Brinell
 1N/mm² = 0,102 kg/mm²
 1J = 0,102 kgm

ELETRODOS PARA REVESTIMENTOS DUROS

OK

| Modelo | Composição | Aplicação | Cond. | Volt. | Ampe. | Tensão | Temperatura |
|---|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| Hardmat 83.28 básico 31-34 HRC | C - 0,1 Si - 0,4 Mn - 0,7 Cr - 3,5 | Recuperação de material ferroviário: sapatas de freio, trilhos, aquilhas e cruzamentos, piso e friso de rodas; material rodante de máquinas; roletes, rodas de guia, pinos, elos, pinas gastas em aços de baixa liga ou aços fundidos; eixos, cilindros, ferramentas de força, grandes engrenagens, etc. | Não temperável | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 450 450 450 | 110 - 140 150 - 190 190 - 260 215 - 320 |
| Hardmat 83.55 básico a frio 50-55 HRC meio-quente 45-50 HRC | C - 0,45 Si - 1,0 Mn - 1,5 Cr - 1,5 | Recuperação de material ferroviário: trilhos curvos, aquilhas e cruzamentos, sapatas de freio; peças de máquinas de terraplenagem; elos, dentes de caçambas de escavadeiras; peças de máquinas diversas; rodas de ventiladores, braços misturadores, semi-fim de alimentadores, chapas de desgaste, etc. | Temperável ao ar resistente ao calor até 450-500°C | 18-24 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 350 350 450 | 95 - 140 130 - 180 150 - 260 220 - 320 |
| Hardmat 83.58 básico 60-65 HRC | C - 0,5 Si - 0,7 Mn - 0,7 Cr - 6 | Revestimento tipo xadrez em cacambas e dentes de escavadeiras, recuperação de peças variadas para britadores, moinhos e misturadores, semi-fim de alimentadores, chapas de desgaste, para revestimento duro em partes de máquinas expostas ao desgaste por minérios, pedra, areia, solo coque, etc. | Temperável ao ar resistente ao calor até 450-500°C | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 6 | 350 350 350 350 450 | 80 - 100 100 - 130 130 - 180 160 - 250 220 - 320 |
| Hardmat 83.65 básico a frio 58-63 HRC a quente 50-60 HRC | C - 0,7 Si - 4 Mn - 0,4 Cr - 2 | Revestimento tipo xadrez em cacambas de pá carregadeira e dentes de escavadeiras, recuperação de peças variadas para britadores e moinhos, viradores de vagões, rodas de ventiladores, braços e pás de misturadores, semi-fim de alimentadores, chapas de desgaste, etc. | Temperável ao ar resistente ao calor até 450-500°C | 18-24 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 350 350 450 | 100 - 140 150 - 190 190 - 260 250 - 330 |
| Hardmat 84.46 básico 44-49 HRC | C - 0,12 Si - 0,5 Mn - 0,8 Cr - 13 | Recuperação de peças de máquinas em geral: eixos, engrenagens, pinos, eixos, pisos de rodas, sede de válvulas em aço fundido, etc.; também usado na junção de aços ligados a 13% Cr com aços de baixo carbono. | Temperável ao ar resistente ao calor até 450-500°C | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 80 - 100 100 - 140 140 - 190 190 - 260 |
| Hardmat AH 84.56 básico 51-56 HRC | C - 0,25 Si - 0,5 Mn - 0,8 Cr - 13 | Recuperação de peças de máquinas em geral: eixos, engrenagens de baixa liga, sede de válvulas em aço fundido, braços e pás de misturadores, semi-fim de alimentadores, facas, cacambas de pá carregadeira, rodas motrizas, pinos e elos, etc. | Temperável ao ar resistente ao calor até 450-500°C | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 2 2,5 3,25 4 5 | 300 350 350 350 350 | 50 - 80 80 - 100 100 - 140 140 - 190 190 - 260 |
| Weartrode 84.58 básico 55-58 HRC | C - 0,7 Si - 0,5 Mn - 0,7 Cr - 10 | Revestimento de peças sujeitas a desgaste abrasivo extremo por pedra, carvão, minerais e solo; aplicável em cacambas de escavadeiras, transportadores helicoidais, marcelos de moinho, lâminas de plâna, facas trituradoras, pás e braços misturadores, maquinaria para carregamento e componentes para construção de estradas. | Temperável ao ar resistente ao calor até 450-500°C | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 115% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 450 450 450 | 90 - 135 110 - 170 150 - 250 220 - 320 |
| Hardmat 84.78 básico 55-60 HRC | C - 3,5 Cr - 32 | Revestimento rico em carburetos de cromo altamente resistente ao desgaste abrasivo de metais e minérios, especialmente desenvolvido para revestimento de partes móveis na indústria de mineração, aplicável em transportadores helicoidais, facas trituradoras, partes de escavadeiras, britadores e moinhos, misturadores, perfuradores, etc. | Temperável ao ar resistente ao calor até 700°C | 22-32 V CA 7/70 V CC Polo + n 160% Todas as posições | 3,25 4 5 | 350 350 350 | 100 - 130 120 - 160 150 - 240 |
| Hardmat HW 85.58 básico 47-52 HRC | C - 0,35 Si - 0,9 Mn - 1,0 Cr - 1,5 Nb - 0,8 W - 8,0 Co - 2,0 | Revestimento em ferramentas para trabalhos a quente, rios de tessuras de corte a quente, etc.; recuperação de superfícies desgastadas em matrizes e ferramentas de força onde ocorrem repetidos aquecimentos até altas temperaturas. | Temperável ao ar resistente ao calor até 550-600°C | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 120% Todas as posições | 2,5 3,25 4 5 | 350 350 350 350 | 60 - 110 115 - 150 140 - 180 180 - 250 |
| Hardmat HS 85.65 básico 60-65 HRC | C - 0,9 Si - 1,5 Mn - 1,3 Cr - 4,5 Mo - 7,5 V - 1,6 W - 2,0 | Revestimento em ferramentas para trabalhos a frio; corte, plâna e fresa; ferramentas similares para usinagem, estampagem e perfuração; recuperação de ferramentas de aço rápido. | Temperável ao ar resistente ao calor até 550-600°C | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 130% Todas as posições | 2,5 3,25 4 | 350 350 350 | 60 - 110 100 - 150 120 - 180 |
| Mangmat 86.08 básico Apos trabalho a frio: 50 HRC | C - 1,1 Si - 1,0 Mn - 1,3 | Revestimento em aço ao manganeze ou partes de aços ao carbono que requerem resistência ao desgaste quando trabalhando a frio, como por ex.: dentes de carregadeiras e escavadeiras, mandíbulas de britadores para minério e pedra, martelos de moinho, etc. | Endurecível por trabalho a frio | 20-27 V CA 7/70 V CC Polo + n 120% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 350 350 450 | 95 - 130 130 - 170 170 - 210 210 - 270 |
| Mangmat 86.18 básico Apos trabalho a frio: 45-50 HRC | C - 0,7 Si - 0,5 Mn - 1,4 Cr - 4 Ni - 4 | Revestimento em aço ao manganeze ou partes de aços ao carbono requerendo resistência ao desgaste em trabalho a frio, como por ex.: dentes de escavadeiras, cones e placas de britadores, trilhos, sapatas para freio, desembobinadeiras; também usado para soldagem de aço ao manganeze entre si ou com aço carbono. | Endurecível por trabalho a frio | 20-25 V CA 7/70 V CC Polo + n 125% Todas as posições | 3,25 4 5 6 | 350 350 350 450 | 100 - 140 130 - 180 180 - 260 210 - 320 |

ELETRODOS



PARA FERRO FUNDIDO E METAIS NÃO FERROSOS

OK

| Castmat MS 91.58 E Si | C - 0,1 Si - 0,6 Mn - 0,9 | Soldagem e reparação de ferro fundido a frio, principalmente fundidos sujos impregnados de óleo; depósito não fundível/usinável; também utilizado na união de ferro fundido e aço fundido ao aço forjado. | T 540-590 N/mm ² A aprox. 27% ChV (-20°C) 70 J | 20-26 V CA7/70 V CC Polo + n 120% Todas as posições | 3,25 4 5 | 350 450 450 | 100 - 140 140 - 200 190 - 280 |
|---|--|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Castmat Ni 92.18 E Ni-Ci | C - 1,0 Si - 1,2 Mn - 0,4 Ni - 95 Cu - 0,2 Fe - 2,0 | Alma de níquel puro; soldagem de ferro fundido a frio ou com moderado pré-aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior; também usado para enchimento de falhas de fundição e união de ferro fundido ao aço. | T 390 N/mm ² Dureza 160 HB ChV (+20°C) 30 J | 16-20 V CA7/50 V CC Polo - ou + n 100% Pos.: plana e vertical | 2,5 3,25 4 | 330 330 330 | 65 - 90 85 - 130 115 - 175 |
| Castmat NIFE 92.58 E NiFe-Ci | C - 0,7 Si - 0,7 Mn - 0,6 Ni - 55 Cu - 0,03 Fe - 43 | Alma de níquel-ferro; soldagem de ferro fundido cinzento, maleável e nodular, a frio ou com moderado pré-aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior; também usado para enchimento de falhas de fundição; o depósito apresenta a mesma coloração da peça fundida. | T 350 N/mm ² Dureza 170 HB | 20-24 V CA7/50 V CC Polo + n 100% Pos.: plana e vertical | 2,5 3,25 4 | 340 340 340 | 30 - 60 60 - 90 90 - 120 |
| Bronzmat 94.25 E CuSn-C | Mn - 0,7 Cu - 91 P - 0,2 Sn - 7,5 | Alma de bronze ao estanho; soldagem de bronze, cobre e liga Tombac; também usado na união de cobre e bronze ao aço; soldagem de ferro fundido a frio e placagem dos materiais acima indicados. | T 350 N/mm ² A aprox. 30% | 22-30 V CC Polo + n 100% Pos.: plana e vertical | 3,25 4 5 | 350 350 350 | 90 - 140 130 - 180 170 - 220 |
| Bronzmat 94.55 E CuSi* | Si - 3,0 Mn - 1,5 Cu - 93 Fe - 2,0 Al - 0,5 | Alma de bronze ao silício-manganês do tipo Everdur; soldagem de equipamentos para instalações químicas, detalhes para navios, tanques de vários tipos, aquecedores de água, chapas de proteção, etc. | T 420 N/mm ² A aprox. 30% | 20-25 V CC Polo + n 100% Pos.: plana e vertical | 3,25 4 | 350 350 | 90 - 130 100 - 160 |
| Alumal 96.20 | Si - 0,4 Mn - 1,3 Fe - 0,3 Al - 98 | Alma de alumínio ao manganes; soldagem de alumínio laminado e ligas de alumínio não endurecidas empregados na fabricação de recipientes para laticínios e cervejarias, na indústria naval em superestruturas, mastros, chaminés, etc.; muito resistente ao ataque de água salgada. | T 100 N/mm ² A aprox. 30% ChU (+20°C) 20 J | 23-25 V CA7/70 V Polo + Todas as posições | 3,25 4 | 350 350 | 80 - 110 110 - 150 |
| Alumit 96.50 | Si - 11,0 Fe - 0,5 Al - 88,5 | Alma de alumínio ao silício; soldagem de ligas de alumínio fundido ao silício, empregado na fabricação de motores de combustão interna, armações diversas, esquadrias de janelas, escadas, etc. | T 170 N/mm ² A aprox. 13% ChU (+20°C) 10 J | 23-25 V CA7/70 V Polo + Todas as posições | 3,25 4 | 350 350 | 80 - 110 110 - 150 |

ELETRODOS **OK** PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

OK

| Cutmat 21.03 goivação e corte | | Preparação de juntas em todos os metais, - aço, aço inoxidável, ferro fundido e não ferrosos; especialmente indicado para remoção dos passes de raiz; indispensável na goivação intermitente nos locais carentes de ar comprimido. | | 42-45 V CA ≥ 60V CC Polo - Todas as posições | 3,25 4 5 | 450 450 450 | 160 - 180 220 - 270 240 - 320 |
|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| Rapid 23.50 rutílico | C - 0,1 Si - 0,4 Mn - 0,5 | Soldagem em plano de juntas de topo ou de ângulo onde é necessária profunda penetração; permite soldar aços doces sem chanfrão até espessura de 14mm; utilizado no repasse sem goivação prévia. PROFUNDA PENE TRAÇÃO | T 450-530 N/mm ² A 20-30% ChV (+20°C) 60 J | 40-50 V CA7/60 V CC Polo - n 90° Posição plana | 3,25 4 5 6 | 350 450 450 450 | 130 - 180 170 - 230 230 - 320 350 - 450 |
| Fematic 33.80 rutílico E 7024 | C - 0,1 Si - 0,5 Mn - 0,7 | Soldagem, pelo sistema "de contato" em juntas de topo ou de ângulo; emprego manual ou por gravidade; aplicável em aços estruturais na indústria naval e na fabricação de perfis. | T 570-640 N/mm ² A aprox. 23% ChV (0°C) 50 J | 25-36 V CA7/50 V n 185% Pos. plana e ângulo horizontal | 4 4,5 5 5,6 6 | 600 700 700 700 700 | 150 - 190 170 - 240 200 - 300 240 - 330 280 - 350 |
| 41.10 oxidante | C - 0,05 Si - 0,05 Mn - 0,05 | Soldagem em plano de chapas de ferro na fabricação e reparação de tanques e acessórios para galvanização, decapagem, etc.; cordão de baixíssimo acabamento. METAL DEPOSITADO: FERRO PURO. | T 400-430 N/mm ² A aprox. 28% ChV (+20°C) 40 J | 22-30 V CC Polo - n 85% Posição plana | 3,25 4 5 6 | 350 450 450 450 | 100 - 150 125 - 200 190 - 270 260 - 340 |

Os tipos assinalados por * não correspondem a exata classificação.



Matriz e Fábrica: Cidade Industrial - Contagem - MG. - Rua Dezenove, nº 117 - Fone: (031) 333-4333
Telex: (031) - 1061 - Caixa Postal 2001 - End. Telegráfico: BRASILESAB - Belo Horizonte - MG.

Filiais: São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Porto Alegre-RS, Salvador-BA.